Trinkwasserzweckverband



Frostgefahr! Wasserzähler und Leitungen schützen



Meist genügen schon wenige Handgriffe bzw. Vorsichtsmaßnahmen, um unangenehme und kostspielige Schäden zu vermeiden.

Gartenleitungen, Leitungen im Hof oder Stall, Dachboden oder Garagen rechtzeitig im Herbst vollständig entleeren und absperren. Das Entleerungsventil sollte ständig geöffnet bleiben!

Türen und Fenster von Kellerräumen mit Wasserleitungen und Wasserzählern geschlossen halten, zerbrochene oder undichte Scheiben ersetzen, Türen abdichten!

Wasserzählerschächte im Freien gut abdecken und durch Isolierstoffe z.B. mit Stroh gefüllte Säcke gegen Frost schützen!

Bei längerer Abwesenheit, beispielsweise in Ferien- und Wochenendhäusern empfiehlt es sich die Thermostatventile der Heizkörper wenigstens auf Frostschutz (*) einzustellen oder einen elektrischen Frostwächter / Begleitheizung zu installieren. Sollte dies nicht möglich sein, müssen die Wasserleitungen entleert werden, dazu den Haupthahn abstellen und alle Zapfstellen öffnen, bis die Steigleitungen leer sind.

Sollte es dennoch einmal zu einem Einfrieren von Wasserleitungen kommen, eignen sich heißes Wasser, heiße Tücher, Heizmatten oder Heizlüfter zum Auftauen. Niemals Infrarotstrahler oder offenes Feuer, wie Kerzen, Schweiß-, Löt- oder Gasbrenner verwenden! In diesem Fall riskiert man nicht nur das Platzen der Leitung, sondern auch noch einen Brandschaden.

Um größere Schäden zu vermeiden, sollte sicherheitshalber ein Installateur als Fachmann zu Hilfe gerufen werden.

Für die Leitungen und Anschlüsse hinter dem Wasserzähler ist der Hausbesitzer bzw. Wohnungseigentümer verantwortlich. Er ist auch verpflichtet, Hausanschlüsse und Zähler gegen Schäden wie beispielsweise durch Frost zu schützen. Die Reparaturkosten müssen unter Umständen vom Hausbesitzer bzw. Wohnungseigentümer getragen werden.

Schäden am Hausanschluss oder dem Wasserzähler sind unverzüglich dem Bereitschaftsdienst des Trinkwasserzweckverbandes mitzuteilen.

Unter unserer Bereitschaftsnummer 03501 47 00 98 ist ständig ein Mitarbeiter für Sie erreichbar!